

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 京东北京亚洲一号项目

项 目 编 号

建 设 地 点 北京市大兴区

验 收 单 位 北京科易德信息技术有限公司

2018 年 7 月 17 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	京东北京亚洲一号项目	行业类别	房地产
主管部门 (或主要投资方)	北京科易德信息技术有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	北京市大兴区水务局、京兴水行许字[2014]第 74 号、2014 年 6 月 19 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	北京市大兴区发展和改革委员会、京兴发改外核【2015】1 号、2015 年 2 月 15 日		
项目建设起止时间	2015 年 11 月至 2017 年 9 月		
水土保持方案编制单位	北京清大绿源科技有限公司		
水土保持初步设计单位	中外建工程设计与顾问有限公司 (含水保设计)		
水土保持监测单位	北京清大绿源科技有限公司		
水土保持施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
水土保持监理单位	北京金水源工程科技有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	北京清大绿源科技有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》[水保(2017)365号],北京科易德信息技术有限公司于2018年7月17日,在北京市大兴区主持召开了“京东北亚一号项目水土保持设施验收会”。参加会议的有北京科易德信息技术有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、北京金水源工程科技有限公司、北京清大绿源科技有限公司等单位的代表与特邀专家共9人,会议成立了验收组(名单附后)。

验收组及与会代表查验了工程现场,查阅了技术资料,听取了建设单位、水土保持监测单位、监理单位、验收报告编制单位关于水土保持方案实施情况、水土保持监测、监理工作情况和验收报告情况的汇报,经质询、讨论,形成了京东北亚一号项目水土保持设施验收意见。

(一) 项目概况

项目位于北京市大兴区黄村镇,占地面积15.44公顷,其中建设用地14.01公顷,代征道路1.43公顷,建设内容主要包括工房、设备用房及综合楼等。工程于2015年11月开工,2017年9月完工。

(二) 水土保持方案批复情况

2014年6月,北京市大兴区水务局以京兴水行许字[2014]第74号,批复了“京东北亚一号项目”水土保持方案报告书。批复的水土流失防治责任范围16.30公顷,其中建设用地14.01公顷,代征道路1.43公顷,直接影响区0.86公顷。

(三) 水土保持初步设计或施工图设计情况

建设单位委托主体设计单位，将水土保持初步设计和施工图全部纳入主体设计，同步审核、审查。

（四）水土保持监测情况

2015 年 10 月，建设单位委托北京清大绿源科技有限公司开展了水土保持监测，编制了《京东北京亚洲一号项目水土保持监测总结报告》。本项目实际完成的措施量主要包括集雨池 2 座，总容积 4000 立方米；透水铺装 2.14 公顷；下凹式绿地 1.06 公顷；节水灌溉 2.11 公顷等。监测报告主要结论为：扰动土地整治率 99.97%，水土流失总治理度 99.95%，土壤流失控制比 1.08，拦渣率 99.00%，林草植被恢复率 99.95%，林草覆盖率 15.06%，土石方利用率 99.91%，表土利用率 100%，雨洪利用率 95.14%，硬化地面控制率 16.42%。水土流失防治指标达到了国家标准和北京市地方标准的目标值。

（五）验收报告编制情况和主要结论

建设单位委托北京清大绿源科技有限公司开展了水土保持设施验收报告编制工作；提交了《京东北京亚洲一号项目水土保持设施验收报告》。主要结论为：本次验收范围为建设用地 14.01 公顷；建设单位编报了水土保持方案报告书，开展了水土保持监理、监测工作；水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保

持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标基本达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

明确水土保持设施管护单位为深圳市莲花物业管理有限公司，待项目正式投入使用后，管护单位应加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组 长	李建伟	北京科易德信息技术有限公司	项目经理	李建伟	建设单位
成 员	张丽玮	北京清大绿源科技有限公司	副主任	张丽玮	验收报告编制单位
	高小虎	北京清大绿源科技有限公司	经理	高小虎	监测单位
	王 汉	北京金水源工程科技有限公司	监理工程师	王汉	监理单位
	于 洋	北京清大绿源科技有限公司	主任	于洋	水土保持方案编制单位
	崔黎明	中国建筑第八工程局有限公司	工程师	崔黎明	施工单位
	陆小为	北京市环境保护局	副总工	陆小为	特邀专家
	魏天兴	北京林业大学	教授	魏天兴	特邀专家
	刘卉芳	中国水利水电科学研究院	高工	刘卉芳	特邀专家